



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005

Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2

Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4

Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru

Исх. № 00327-06/16 от «23» июня 2016 г.

Главному конструктору
ООО «НПП «ИТЭЛМА»
Зиновьеву И.В.
ОГРН 5087746597648
115230 г. Москва,
1-й Нагатинский проезд, д.10 стр.1

В ответ на Ваш запрос, входящий № 2124 от 23.06.2016 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции:

- Контроллер системы автоматического управления отопителем автомобилей ВАЗ 2110 И ВАЗ 2170 2170-8128020, 21703-8128020 ТУ4573-008-89547853-2009 модели 2170-8128020-01, 21703-8128020-01;
- Блок управления стеклоочистителем и внешним освещением ТУ4573-049-89547853-2009 мод.2170-3825010;
- Накладка датчика дождя с регулятором чувствительности ТУ4573-048-89547853-2009 мод.2170-3825120;
- Датчик дождя ТУ4573-050-89547853-2009 мод. 2170-3825020;
- Система безопасной парковки ТУ4573-062-89547853-2010 в составе:
 - блока управления системы безопасной парковки мод.3163-3839060-20,зуммер звуковой сигнализации мод.3163-3839070-20, датчик 3163-389080-20;
- Система безопасной парковки ТУ4573-039-89547853-2011 в составе:
 - блока управления системы безопасной парковки с кронштейном в сборе мод.2172-3826008-10,
 - блок сигнализации безопасной парковки 2172-3826030, датчик системы безопасной парковки 2172-3826060;
 - блока управления и блок сигнализации системы безопасной парковки с кронштейном в сборе мод.1118-3826006-10 или 2190-3826006-10, датчик системы безопасной парковки 2172-3826060 (комплект поставки 2172-3826062, 2172-3826064).
- Блок переключателей 316300-3769500-xx; 236000-3769500-xx, 236300-3769500-xx
- Электронный модуль MADIC (34.3765) аналогового и дискретного ввода ТУ4573-117-89547853-2014

на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», (утв. Решением Комиссии Таможенного Союза от 9.12.2011г. № 877),

информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие настоящего технического регламента Таможенного союза.

Генеральный директор
ООО «Трансконсалтинг»



М.В. Громов